



wird momentan nicht erschlossen

K80 Gemeinde Rohr leer

K80 Steuerkabel vorhanden Korporation Wasserversorgung

KS 10/0.6

KS 0.8/0.6 unterirdisch l=0.5

Anschlussort 73 Melchnau	Designstudie		Massstab 1:2000
			Ersteller Schneider Adrian, IN Ausgabe 15.03.2024 Seite 1/1